



Közlemény!

A január közepén bekövetkezett hálózati hibák következményeként jelentős mértékben megnövekedtek a bajai ivóvíz minőségére vonatkozó panaszok. A BAJAVÍZ Kft. folyamatosan dolgozott a hibák elhárításán, a vízminőségi panaszok megszüntetésén. A közegészségügyi hatóság által előírt rendkívüli vízvizsgálatok eredményei igazolták a megtett intézkedéseket, az ivóvíz paraméterei megfelelnek a jogszabályban előírt követelményeknek.

A BAJAVÍZ Kft. szakemberei a továbbiakban is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hasonló vízminőségi problémákat megelőzzék. Ehhez kérjük a lakosság segítő támogatását, mivel a jó minőségű szolgáltatás mindannyiunk közös és hosszú távú érdeke!

Jelen közleményünk által a lakosság szíves tájékoztatása érdekében a hatósági vízvizsgálatok alapján kifogásolt, határértéket meghaladó komponensekre vonatkozó, legfrissebb vízminőségvizsgálati eredményeket is megosztjuk.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2017/01065-01070

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **BAJAVÍZ Kft.**

6500 Baja, Mártonszállási utca 81.

A minta jellege: **hálózati ivóvíz**A mintavétel időpontja: **2017.02.06.** A minta beérkezésének időpontja: 2017.02.06.

A mintafeldolgozás kezdete: 2017.02.06. befejezése: 2017.02.10.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője

A mintavétel módja: **akkreditált**Mintavétel helye: **Baja**

Minta laboratóriumi azonosítása:			2017/01065	2017/01066	2017/01067
Minta helyszíni azonosítása:			Szabadság út 87. - köz-kifolyó	Rókus u. 5. - köz-kifolyó	Kigyó u. 1. - köz-kifolyó
Ammóniumion	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	0,19	0,22	0,22
Vas (Fe)	MSZ 1484-3:2006 6. fejezet	µg/l	34	33	<20
Mangán (Mn)	MSZ 1484-3:2006 6. fejezet	µg/l	20	<10	<10

Minta laboratóriumi azonosítása:			2017/01068	2017/01069	2017/01070
Minta helyszíni azonosítása:			Óvoda - fali kifolyó Lőkert sor 78.	Bajcsy Zs. út 1. - köz-kifolyó	Sportuszoda - fali kifolyó Petőfi-sziget Május 1. sétány 3.
Ammóniumion	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	0,21	0,22	0,22
Vas (Fe)	MSZ 1484-3:2006 6. fejezet	µg/l	<20	<20	<20
Mangán (Mn)	MSZ 1484-3:2006 6. fejezet	µg/l	17	<10	17

Megjegyzés:


Heti fokozott monitoring.

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2017.02.10.


Papp Zoltánné
laboratóriumvezető

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Tul.: 10300002-45900411-00003208
Adószám: 11039030-2-02